

WILLMANNSVEITA

Nr.	1	Klasse	C
	2		C
	3		C
	4		C
	5		B
	6		C

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse


I.

Gate	Wilmannsveita	nr.	1
Betegnelse			
Eier 1970	Wist, Per		
Takst kr.	35 000	Areal tomt	146 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført		tidligst	senest
	KJENT		omkring 1842
Siste brann	1842	Tidligere branner	ANTATT
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype	Hjørnehus		
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, delvis for-	Kjeller	
Vegger	Tømmer, ligg. faspanel. blendet	Under hovedfløy	
Tak	Saltak, tegl. 1 kobbhus		
Eksterier	Symetrisk fasade mot veita. Jevnt fordelte T-post-vinduer, overbord på konsoller, fortanning under overbord. Moderne inng.dør.		
Interier	Modernisert		
Gårdsplass, Uthus	Hellelagt Sidefløy mot Brandhaugveita st. panel opprinnelig preg.		
Ombygging	Beboelse.		
1969 wc i 1. etg., wc og bad i 2. etg.			
Tegninger, oppmålinger			
<p>Eldre empirevinduer mot Brandhaugveita. 2-fløyet fyllingsport. Eldre utg.dør mot gårdsplass</p>		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		<p>Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B</p> <p>Prioritering C</p>	
		Dato	18.9.1974
		Sign	L.F.

Gate	Wilmannsveita	nr. 1
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="805 1655 1270 2082" data-label="Image">A black and white photograph of a two-story corner building. The building has a gabled roof with a chimney on the left side. The facade is light-colored with dark window frames. There are several windows on both floors, including a large bay window on the corner. The building is situated on a street corner.</div> <div data-bbox="730 2033 798 2076" data-label="Text">171.234</div>		



I.

Gate	Wilmannsveita		nr.	2
Betegnelse				
Eier 1970	Hospitalet			
Takst kr.	25 000	Areal tomt	114 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <u>1842</u> <small>ANTATT</small>
Siste brann	1842	Tidligere branner		
Byggherre				Oppr. bruk
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål				Etasjer 2
Grunnmur	Pusset			Kjeller
Vegger	Tømmer, ligg.fas.panel, novkasser.			delvis.
Tak	Saltak, tegl.			
Eksterier	Jevnt fordelte (nye) T-postvinduer, flat omramming, originale overstykker, original omramming rundt port, original port.			
Interier	Gamle dører.			
Gårdsplass,	Heller, støpt.			
Uthus	Bindingsverk, stående panel.			
Ombygging				
Tegninger, oppmålinger				
Ingen opplysninger i BA. Merket tømmer på gavl.			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser Dårlig ordnet etter riving av nabohus.	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 18.9.1974. Sign L.F.	

Gate		Wilmannsveita	nr. 2		
Eldre bilder		Foto G1.foto gårdsinteriør Folkemusèet Trøndelag.			
Litteratur					
Kilder					
Tidligere bygning brent/revet					
Kultur-, personalhistorie					
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?					
Fremtidige planer					
					

I.

Gate	Wilmannsveita		nr. 3
Betegnelse			
Eier 1970	Heras Bakeri		
Takst kr.	65 000	Areal tomt 174 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bakeri, bolig		
Oppført	KJENT	tidligst	senest omkring 1842
Siste brann	1842	Tidligere branner	ANTATT
Byggherre			Oppr. bruk
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	11,5x6,5	Etasjer	2
Grunnmur	forblendet.		Kjeller
Vegger	tømmer stående panel.		delvis.
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterior	Empire-preg, T-postvinduer m. flat omramming, originale overstykker. Skjemmende ombygging av søndre del. Midtgangsdør ny. Original flat pilasteromramming.		
Interior	Modernisert, 1.etasje, 2.etasje ca. 1900.		
Gårdsplass, Uthus	Ombygget til lager.		
Ombygging	1913 Små endringer i uthus. 1963 Tidl. pølsemakeri ombygd til bakeri. Ekspedisjon innredet i hovedbygningen 1.etasje. Port mot Brandhaugveita gjenbygd.		
Tegninger, oppmålinger	1913 planer og snitt av uthus. BA 1963 plan 1.etasje BA.		
		Ønskelige forandringer	
		Vinduer i 1.etasje bør skiftes ut.	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
		Arkitekturvurdering	B
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	18.9.1974.
		Sign	L.F.

Gate Wilmannsveita nr. 3	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div data-bbox="108 1123 349 1159" data-label="Text">WILMANNSVEITA</div>  <div data-bbox="114 1798 509 1841" data-label="Text">Tidl. plan 1. et, 1:200</div>	
 <div data-bbox="1076 1690 1177 1733" data-label="Text">171.24</div>	




I.

Gate	Wilmannsveita		nr.	4
Betegnelse				
Eier 1970	Sigurd Nergård,			
Takst kr.	200 000	Areal tomt	98 m ²	bygninger 87 m ²
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring 1842 <small>ANTATT</small>
Siste brann	1842	Tidligere branner		
Byggherre				Oppr. bruk
Arkitekt				
Plantype	A-romsplan, sidepost.			
Hovedmål	8 x 7,5		Etasjer 2	
Grunnmur	gråstein		Kjeller	
Vegger	tømmer		Liten kjeller i nord 1,8 m dyp.	
Tak	Saltak, tegl, gesimskasse.			
Eksterior	1890-års preg, T-postvinduer, profilert omramming, horisontalbond. Svalgang.			
Interior	Modernisert, enkelte gamle dører.			
Gårdsplass,	Støpt.			
Uthus	Bindingsverk, st.panel 2.etasje.			
Ombygging	1958 2 stk. wc i uthus, nytt trappehus.			
Tegninger, oppmålinger	1958 planer, mitt, fasader. BA.			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			positive.	
			Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 18.9.1974.	
			Sign L.F.	

Gate Wilmannsveita		nr. 4
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="117 1123 382 1159" data-label="Text">WILMANNSVEITA</div> <div data-bbox="117 1187 420 1681" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="446 1116 854 1698" data-label="Image"> </div>		



I.

Gate	Wilmannsveita		nr.	5
Betegnelse				
Eier 1970	Aalberg, Georg			
Takst kr.	20 000	Areal tomt	129 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig.			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <u>1842</u> <small>ANTATT</small>
Siste brann	1842	Tidligere branner		
Byggherre				Oppr. bruk
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål				Etasjer 2
Grunnmur	Forblendet stein.			Kjeller
Vegger	Tømmer, st.panel			under søndre del.
Tak	Saltak, tegl.			
Eksterior	Skjemmende nye vinduer, i 2.etasje. Original inng. med flat pilasteromramming, 2-fløyet fyllingsdør.			
Interior	modernisert.			
Gårdsplass	Brostein, heller, svært rotet.			
Uthus	Bindingsverk, st. panel.			
Ombygging				
Tegninger, oppmålinger				
Ingen opplysning i BA I uthus innsatt barokkdør.			Ønskelige forandringer	
			Nye vinduer. bør erstattes.	
			Omgivelser	
			positive.	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering B x) se neste side.	
Dato			18.9.1974.	
Sign			L.F.	

Gate	Wilmannsveita	nr. 5
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie Petter Egge født i denne gården 1.april 1869.		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Film?</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>171.25</p>  </div> </div>		

I.

Gate	Wilmannsveita		nr. 6
Betegnelse			
Eier 1970	Johnsen, Alf		
Takst kr.	32 000	Areal tomt	100 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest omkring <u>1842</u> <small>ANTATT</small>
Siste brann	1842	Tidligere branner	
Byggherre			Oppr. bruk
Arkitekt			
Plantype	4-romsplan.		
Hovedmål	9x5,5	Etasjer	2
Grunnmur	Pusset mur	Kjeller	under hovedbygningen.
Vegger	Tømmer, ligg fas.panel		
Tak	Saltak, skifer.		
Eksteriør	Grupperute, T-postvinduer, flat omramming. 2-fløyet port ca. 1900 (se nedenfor).		
Interiør	fra ca. 1910.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1910 Reparasjon etter brann. Loftbjelkelag og tak hevet, vegghøyde i fasaden økt ca. 70 cm. Nye, større vinduer. 1964 Tilbygg med dursj og wc til hver etasje.		
Tegninger, oppmålinger	1910 plan 2.etasje og loft, snitt, fasade. BA 1964 plan 1. og 2.etasje, snitt.		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		positive.	
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato	18.9.1974.
		Sign	L.F.

Gate	Wilmannsveita	nr. 6
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<p>WILMANNSVEITA</p>  <p>Plan 1. et. 1:200</p>  <p>17.1.22</p>		